

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	Сменные кресла-коляски	отсутствует
3	Адаптированные лифты	отсутствует
4	Поручни	отсутствует
5	Пандусы	отсутствует
6	Подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7	Раздвижные двери	отсутствует
8	Доступные входные группы	отсутствует
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	отсутствует
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	Иные	

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	не проводится

4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствует
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	не предоставляется
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	не предоставляется
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	транспортное средство отсутствует
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	Иные	

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Техническое решение невозможно
2.	сменные кресла-коляски	Техническое решение невозможно
3.	адаптированные лифты	Техническое решение невозможно
4.	поручни	2018 - 2025 г.
5.	пандусы	2018 - 2025 г.
6.	подъемные платформы (аппарели)	Техническое решение невозможно
7.	раздвижные двери	Техническое решение невозможно
8.	доступные входные группы	Техническое решение невозможно
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Техническое решение невозможно
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Техническое решение невозможно
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2018 - 2030 г.
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной	2018 - 2030 г.

	информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2018 - 2025 г.
№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объёмам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2018 - 2020 г.
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	По запросам населения
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	По необходимости
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	По необходимости
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	По необходимости
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	По запросам населения
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	По запросам населения
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	По запросам населения
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	По запросам населения
10	обеспечение предоставления услуг тьютера	По запросам населения

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Родничок»
Ж.Ю. Бологова



«28» мая 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нем услуг в сфере образования**

Плавский район, Тульская область

«28» мая 2018 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Плавский район «Детский сад «Родничок», дошкольное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: 301470, Тульская область, Плавский район, пос. Пригородный, ул. Садовая, д. 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажа, _____ кв.м
 - часть здания на 1 и 2 этаже, 384 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2100 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта не проводилось
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального не планируется
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Плавский район «Детский сад «Родничок», МБДОУ «Детский сад «Родничок»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 301470, Тульская область, Плавский район, пос. Пригородный, ул. Садовая, д. 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 2 до 7 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью): нет
- 2.4. Виды услуг: реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста
- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 20 чел.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: пассажирский транспорт не ходит, только такси

3.2.2 Время движения (пешком) 30 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (подъем вверх)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями, первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Пандус наружный отсутствует. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. Полотно двери не соответствует требованиям. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты. В холле отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Ширина марша лестницы внутри здания не соответствует требованиям. На лестнице внутри здания отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях марша. Пандус на лестницах внутри здания отсутствует (отсутствует возможность установки пандуса). На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В рамках текущего и капитального ремонта
2	Вход (входы) в здание	В рамках текущего и капитального ремонта
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	В рамках текущего и капитального ремонта
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	В рамках текущего и капитального ремонта
5	Санитарно-гигиенические помещения	В рамках текущего и капитального ремонта
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по решению проблем инвалидов МО Плавский район
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов (в настоящее время организация инвалидов отсутствуют);

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://kartadostupnosti.ru/>

(наименование сайта, портала)

Руководитель рабочей группы:
Заведующий

 Ж.Ю.Бологова

Члены рабочей группы:
Воспитатель

 Попова Н.А.

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

И.О. ДОСЧ. "Сильные сердца" Росина Т.Н. 

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов объекта
и предоставляемых услуг

№ _____
МБДОУ «Детский сад «Родничок»

от «29» мая 2018 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад «Родничок», 301470, Тульская область, Плавский район, ул. Садовая, д. 1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию		Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Отсутствие информации на пути движения	К, О, С, Г, У	Необходимость нанесения тактильной рельефной разметки	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует	Установка пандуса		Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие автостоянки и парковки для всех МГН			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка) не	ДУ			В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов объекта
и предоставляемых услуг
№ _____
МБДОУ «Детский сад «Родничок»

от «29» мая 2018 г.

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад «Родничок», 301470, Тульская область, Плавский район, ул. Садовая, д. 1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-				
2.2	Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует	К	Установка пандуса	В рамках текущего и капитального ремонта
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	Отсутствует звуковой маяк. Размеры входной площадки не соответствуют требованиям	К, О	Адаптация размеров площадки	Реконструкция
2.4	Дверь (входная)	есть	1	3	Входная дверь шириной 0,75 м. что не соответствует требуемым нормам. Отсутствуют фиксаторы в положении «открыто и закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания	К, О	Монтировать дверь размером 0,9 м с фиксаторами для доступа инвалидов колясочников	Установит дверь с фиксаторами положения в рамках текущего и капитального ремонта
2.5	Тамбур	есть	2	4	Размер тамбура не соответствует требованиям 1,5 x 1,4	К, О	Техническое решение невозможно	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Вход в здание не адаптирован для К и О			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ			Установка двери, но, увеличение размеров тамбура технически невозможно

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Состояние доступности		Комментарий
			Доступно	Недоступно	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Состояние доступности		Комментарий
			Доступно	Недоступно	
1
2

Приложение 3
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов объекта
и предоставляемых услуг

№ _____
МБДОУ «Детский сад «Родничок»

от «29» мая 2018 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад «Родничок», 301470, Тульская область, Плавский район, ул. Садовая, д.1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	5	Отсутствуют звуковые информаторы, которыми могут воспользоваться дети с нарушением зрения. Зона не адаптирована для всех групп МГН	О, С, К	Техническое решение невозможно для К. Для остальных МГН приобрести указатели направления движения входа, выхода, пиктограммы, речевые информаторы, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные и информационно-справочные системы, тактильные схемы	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	4	6	Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней и поручни с двух сторон.	К, О, С	Оборудование лестницы поручнями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению	Установить поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов по зрению
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Пандус на лестничных маршах отсутствует		Монтаж пандуса технически невозможен	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Устройство лифта не возможно	

3.5	Дверь	есть	5, 6	9, 10	Не соответствует требованиям	К	Увеличение дверных просмов	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5, 6	9.10	Дверные просмы не соответствуют требованиям (0,74м) Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе.	К	Техническое решение возможно не по всему пути эвакуации для К Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие предупредительной информации перед входом на лестницу			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на планс	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны путь (пути) движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов объекта
и предоставляемых услуг
№ _____
МБДОУ «Детский сад «Родничок»

от «29» мая 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад «Родничок», 301470, Тульская область, Плавский район, ул. Садовая, д. 1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	6		Отсутствует визуальная, контрастная и тактильная информация. Свободное пространство не соответствует требованиям	К, О, С, Г	Оснащение визуальной, контрастной и тактильной информацией	Установка визуальной, контрастной и тактильной информации
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информирующее обозначение помещения. Дублированное рельефными знаками			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Приложение 4
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов объекта
и предоставляемых услуг

№ _____
МБДОУ «Детский сад «Родничок»

от «29» мая 2018.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда	нет			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов объекта
и предоставляемых услуг
№ _____
МБДОУ «Детский сад «Родничок»

от «29» мая 2018.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов объекта
и предоставляемых услуг

№ _____
МБДОУ «Детский сад «Родничок»

от «29» мая 2018.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад «Родничок», 301470, Тульская область, Плавский район, ул. Садовая, д.1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		7,8	Не адаптировано для МГН: - не соответствует стандарту ширина дверного проема, - расположение сантехники не соответствует требованиям, - отсутствует тактильная маркировка санузла, - отсутствие оборудования кабинки туалета (двухсторонняя связь с дежурным).	К. О. С	Выполнение работ по адаптации по доступности для МГН	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых
5.2	Душвая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие поручней, поворотных откидных сидений, кнопки звонка двухсторонней связи, нарушение норм расположения раковины и унитаза			Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ -И (Г, У, С)			
-----------------------------------	-----------------	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

№ п/п	Наименование помещений	Категория инвалидов	Степень доступности			Примечание
			Доступно полностью	Доступно частично	Недоступно	
1	Ванная комната	К, О, С, Г, У				Недоступно
2	Туалет	К, О, С, Г, У				Недоступно
3	Кухня	К, О, С, Г, У				Недоступно
4	Спальня	К, О, С, Г, У				Недоступно
5	Жилая комната	К, О, С, Г, У				Недоступно
6	Прихожая	К, О, С, Г, У				Недоступно
7	Коридор	К, О, С, Г, У				Недоступно
8	Входная группа	К, О, С, Г, У				Недоступно
9	Лестничная клетка	К, О, С, Г, У				Недоступно
10	Лифт	К, О, С, Г, У				Недоступно

Итого:	Доступно полностью	Доступно частично	Недоступно
	0	0	10

Приложение 6
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта для инвалидов объекта
и предоставляемых услуг
№ _____
МБДОУ «Детский сад «Родничок»

от «29» мая 2018.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад «Родничок», 301470, Тульская область, Плавский район, ул. Садовая, д. 1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Разместить визуальные средства на контрастном фоне	К, О, Г, С, У	Приобрести визуальные средства значимые для инвалидов, в т.ч. по зрению. Средства отображения информации знаковые для инвалидов.	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов, в т.ч. по зрению. Средства отображения информации знаковые для инвалидов.
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие информационных табло, звуковых информаторов для посетителей с недостатками зрения и слуха.	К, О, Г, С, У	Приобрести информационно-технические средства (табло), средства связи доступные для инвалидов.	Установить информационно-технические средства (табло), средства связи доступные для инвалидов.
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствует тактильные средства информации	С	Приобрести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют визуальные, акустические и тактильные средства информации на объекте			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ДЧ-И			Индивидуальное решение с ТСП
-------------------------------	------	--	--	------------------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств.